

OM-120

Firmware Revision Notes

Version 1.2.1

펌웨어 버전 1.2.1 (빌드 번호 1.2.1_220103)

릴리즈: 2022-01-05

1. 신규 기능 및 개선
 - 1.1. RS-485 통신 관련 개선
2. 버그 수정
 - 2.1. 릴레이 6~11 포트 순서 오류로 인해 출입문 릴레이가 입력 상태에 맞게 동작하지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

펌웨어 버전 1.2.0 (빌드 번호 1.2.0_200624)

릴리즈: 2020-07-09

1. 신규 기능 및 개선
 - 1.1. 장치 ID 변경 기능 지원
2. 버그 수정
 - 2.1. RS-485 통신 시 일부 코드가 OSDP 표준을 준수하지 않아 Mac 오류가 발생하는 문제

펌웨어 버전 1.1.0 (빌드 번호 1.1.0_181031)

릴리즈: 2018-11-26

1. 신규 기능 및 개선

1.1. OSDP 통신 시 데이터 전송에 실패하면 다시 전송하도록 개선

1.2. Secure I/O 2 를 이용해 OSDP 키를 변경하면 OSDP ID 커맨드가 응답하지 않는 문제

펌웨어 버전 1.0.0 (빌드 번호 1.0.0_170103)

릴리즈: 2017-01-03

1. 생성



주슈프리마

463-863 경기도 성남시 분당구 정자동 6 파크뷰타워 16 층

Tel. +82-31-783-4502 Fax. +82-31-783-4503

sales@supremainc.com www.supremainc.com